วิธีลง Ku Slope ที่ run บน win XP

1. Copy folder VMware Ver.11 (shareware, cd key ใน folder) ใน Desktop
2. ลงโปรแกรม ปกติ



3. ลงไปพร้อมใส่ cd key ลงเสร็จ เปิดโปรแกรมที่ icon VmWare



4. ใส่แผ่น XP ใน dvd drive ลงปกติ ใส่ cd key Win XP
5. หลัง install winXp ให้ นำ file ใน Kufolder



ลงหน้าจอ win XP



จากนั้นลง Setup ตามรูป



หน้าจอจะเป็นแบบนี้



ลอง **run** โปรแกรม ดูจากรูปต่าง ๆ


KUslope 2.1 - New Project.ksd
File Edit Option Key In Draw Calculation Result Help
Open
Look in: Example
My Recent Documents
Desktop
My Documents
My Computer
My Network Places
Anchor Constant.ksd
Anchor Variable.ksd
anisotropic.ksd
Example1a.ksd
Example1b.ksd
Example1c.ksd
Example2a.ksd
Example2b.ksd
Example3.ksd
Example4a.ksd
Example4b.ksd
Example4c.ksd
Line Load.ksd
Moment Water.ksd
Ru.ksd
seismic Kh&Kv.ksd
simple slope.ksd
Strip Load.ksd
Tension Crack.ksd
File name:
Files of type: KUslope Data (*.ksd)
Open
Cancel